

NOTA ACLARATÒRIA

A rel de la darrera modificació del Manual de Reformes de Vehicles, rev. 6ª, no es pot procedir per part del Servei d'ITV al canvi de classificació del vehicle a autotaxi (1040) si no es compleixen les noves condicions sobre muntatge i verificació metrològica dels taxímetres.

En aplicació del punt 3.1 de la relació d'autotaxis homologats per l'Ajuntament de Palma, en l'homologació dels models de vehicles s'ha de tenir en compte les normes o determinacions aplicables sobre la disposició de taxímetres.

Per tant, la relació de vehicles homologats per l'Ajuntament de Palma queda condicionada als vehicles que compleixin les condicions sobre muntatge i verificació metrològica de taxímetres vigent.

Palma, 9 de desembre de 2020

NOTA ACLARATORIA

A raíz de la última modificación del Manual de Reformas de Vehículos, rev. 6ª, no se puede proceder por parte del Servicio de ITV al cambio de clasificación del vehículo autotaxi (1040) si no se cumplen las nuevas condiciones sobre montaje y verificación metrológica de los taxímetros.

En aplicación del punto 3.1 de la relación de autotaxis homologados por el Ayuntamiento de Palma, en la homologación de los modelos de vehículos se deben tener en cuenta las normas o determinaciones aplicables sobre la disposición de taxímetros.

Por lo tanto, la relación de vehículos homologados por el Ayuntamiento de Palma queda condicionada a los vehículos que cumplan las condiciones sobre montaje y verificación metrológica de taxímetros vigente.

Palma, 9 de diciembre de 2020